

発酵槽上部の亀裂発生事故について

9月12日(水)未明、発酵槽の上部コンクリート部に亀裂が発見され、安全確認のため操業を停止し、原因と対策について検討を行うべく荷物の受入を停止させて頂きました。

お客様には大変なご迷惑とご不便をお掛けすることになり、誠に申し訳なく深くお詫び申し上げます。

搬入再開には相当の時間を要することが分かりましたので、更なるご迷惑をお掛けすることになりますが、事情ご賢察の上、何卒ご容赦賜りますよう重ねてお願い申し上げます。

1．事故発生の経緯

- (1) 9月12日(水)発酵槽上部コンクリート部に亀裂を確認、一部から発酵液とガスが漏出していました。
- (2) 運転を全停止し、詳細に状況確認を行ったところ、上部のコンクリート部全体にひび割れが発生、ガス漏れ等があるため運転継続は不可能と判断、稼働を停止致しました。

2．事故後の対応処置

- (1) この事故は発酵槽という躯体構造に亀裂が入ったことによるもので、プラントメーカー及び建設会社による事故状況の確認を行いました。発酵槽が密閉状態であるため、究明には相当の時間が必要と判明しました。

3．再稼働の時期について

- (1) 亀裂の原因究明を急ぐと共に、残った発酵槽が健全であるかどうかの判断をメーカー側に求めています。再稼働には原因を明らかにし、行政による認可が必要です。
- (2) 現時点では1槽運転を目指していますが、当面9月一杯は再稼働は不可能と判断致します。今後の状況に付きましては、逐次状況をお知らせいたします。

以上